

Nytt utförande Stödbord

Fr.o.m. november månad ändras utförandet på stödborden för HD Balance. Bytet till de nya stödborden kommer att ske successivt.

Ändringen på stödborden gäller längden på de sidostöd som brukarens armbågar vilar mot. Sidostöden förlängs med 10 cm vilket ger ett mer heltäckande stöd så att armbågarna inte ska vila på kanten av stödbordet. Detta innebär en förbättring för brukarens sittposition.



Stödbord gammalt utförande



Stödbord nytt utförande

Artiklar som berörs av ändringen

Gammalt utförande

69592 Stödbord sb38-42
69594 Stödbord sb 46-50

Nytt utförande

69596 Stödbord sb38-42
69598 Stödbord sb 46-50

Vänligen kontakta HD Rehab vid frågor om det nya utförandet enligt nedan

Tel: 08-767 04 80
E-post: info@hdrehab.se